

VI. BUDYNEK MIESZKALNY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOŚCI 7



Fot. 1 - elewacja frontowa i boczna północno-zachodnia – widok elewacji od strony ul. Wolności - brak "powieki" na połaci dachu, widoczny "pseudoryzalit" z deskowaniem w górnej części



Fot. 2 - elewacja frontowa, południowo-wschodnia - okna w mansardzie dachu

VI. BUDYNEK MIESZKALNY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOŚCI 7



Fot. 3 - elewacja boczna południowo-wschodnia - brak "powieki"



Fot. 4 - elewacja od strony podwórza - północno-wschodnia

VI. BUDYNEK MIESZKALNY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOŚCI 7



Fot. 5 - bliźniaczy" budynek przy ul. Wolności 16 - widok od strony podwórza, dach z zachowaną "powieką"



Fot. 6 - bliźniaczy" budynek przy ul. Wolności 16 - widok od strony ulicy, dach z zachowaną "powieką"

VI. BUDYNEK MIESZKALNY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOŚCI 7



Fot. 7 - więźba dachowa



Fot. 8 - więźba dachowa

VI. BUDYNEK MIESZKALNY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOŚCI 7



Fot. 9 - więźba dachowa - podwalina ułożona powyżej stropu poddasza



Fot. 10 - więźba dachowa - słupy oparte na podwalinach

VI. BUDYNEK MIESZKALNY W CZERWIONCE-LESZCZYNACH PRZY UL. WOLNOŚCI 7



Fot. 11 - więźba dachowa



Fot. 12 - więźba dachowa